

Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

ECW Geowarmte I B.V.
Agriport 109
1775 TA MIDDENMEER

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres

Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400

F 070 379 8455

info@sodm.nl

www.sodm.nl

Behandeld door

Datum 1 april 2020
Betreft Inspectiebrief

Ons kenmerk

INS-970-20200324

Bijlage

1

Geachte heer ,

Op woensdag 4 maart 2020 is door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een inspectie uitgevoerd op MDM-GT-06-S2. Het doel van de inspectie, de waarnemingen en de conclusies staan beschreven in bijgevoegd inspectierapport.

Tijdens de inspectie zijn géén overtredingen geconstateerd, maar ik wijs u op de in het inspectierapport beschreven aanbevelingen voor tekortkomingen.

Te weten:

Ontheffingsvoorwaarden AB-343-2020 onder a.

- Op het safety meeting document valt niet terug te lezen waarover op de safety meeting is gesproken. Het valt aan te bevelen de topic te vermelden om duidelijk bewijs te hebben dat de crews juist zijn geïnformeerd.

Bescherming tegen vallende voorwerpen

- Er is geen tweede borging (secondary retention) geïnstalleerd op de op hoogte geïnstalleerde lampen. Hierdoor is het mogelijk dat bij beschadiging van de lamp, door bijvoorbeeld kraanwerkzaamheden, delen van de lamp naar beneden kunnen vallen en mensen kunnen raken. Het valt aan te bevelen een tweede borging te installeren.

Ik verwacht dat u deze aanbevelingen evalueert en zo nodig maatregelen neemt die passen binnen het zorgsysteem van uw organisatie. Bij een volgende inspectie kan gevraagd worden naar de resultaten van de evaluatie van deze tekortkomingen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze brief of bijgevoegd inspectierapport, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon vermeld rechts bovenaan de brief.

Met vriendelijke groet,

De Inspecteur-generaal der Mijnen,
namens deze:

manager Boren